Unterdimensionierung von Lüftungskanälen in Holzbalkendecken – Energieverluste, Schimmelrisiken und fachgerechte Nachrüstung

Kurz zusammengefasst

Unterdimensionierung von Lüftungskanälen in Holzbalkendecken – Energieverluste, Schimmelrisiken und fachgerechte Nachrüstung Das Problem in Kürze Ein…

Wichtigste Punkte

• Unterdimensionierung von Lüftungskanälen in Holzbalkendecken – Energieverluste, Schimmelrisiken und fachgerechte Nachrüstung Das Problem in Kürze Ein….

Checkliste aus dem BauCockpit-Blog · 04.11.2026