Fehlerhafte Ausbildung von Winkelstützen in Holzrahmenwänden bei Geschosswohnungen – Tragwerksprobleme und fachgerechte Nachrüstung

Kurz zusammengefasst

Fehlerhafte Ausbildung von Winkelstützen in Holzrahmenwänden – Tragwerksprobleme und fachgerechte Nachrüstung Das Problem in Kürze In mehreren sanierten und neu…

Wichtigste Punkte

• Fehlerhafte Ausbildung von Winkelstützen in Holzrahmenwänden – Tragwerksprobleme und fachgerechte Nachrüstung Das Problem in Kürze In mehreren sanierten und neu….

Checkliste aus dem BauCockpit-Blog · 04.11.2026