Fehlerhafte Ausführung von Bewegungsfugen in Betonstürzen bei Geschosswohnungen – Risiken, Normen und fachgerechte Nachrüstung

Kurz zusammengefasst

Fehlerhafte Bewegungsfugen in Betonstürzen bei Geschosswohnungen: Risse, Risiken und fachgerechte Nachrüstung Das Problem in Kürze In mehrstöckigen Wohnbauten…

Wichtigste Punkte

• Fehlerhafte Bewegungsfugen in Betonstürzen bei Geschosswohnungen: Risse, Risiken und fachgerechte Nachrüstung Das Problem in Kürze In mehrstöckigen Wohnbauten….

Checkliste aus dem BauCockpit-Blog · 22.11.2026