

Fehlerhafte Verlegung von Abflussrohren in Badestellen im Neubau – Ursachen, Risiken und fachgerechte Sanierung

Kurz zusammengefasst

Fehlerhafte Abflussrohrverlegung in Badestellen im Neubau Das Problem in Kürze Ein scheinbar perfekt verlegter Bodenablauf in einer neuen Dusche zieht Wasser...

Wichtigste Punkte

- Fehlerhafte Abflussrohrverlegung in Badestellen im Neubau Das Problem in Kürze Ein scheinbar perfekt verlegter Bodenablauf in einer neuen Dusche zieht Wasser....