# Fehlerhafte Verlegung von Dehnfugen in Holzfußböden auf Betonuntergrund – Risiken, bauphysikalische Ursachen und fachgerechte Nachrüstung

## Kurz zusammengefasst

Fehlerhafte Dehnfugenverlegung bei Holzfußböden auf Betonuntergrund – Wann Holz sprengt und wie Sie es retten Das Problem in Kürze Ein Holzfußboden ohne…

## Wichtigste Punkte

• Fehlerhafte Dehnfugenverlegung bei Holzfußböden auf Betonuntergrund – Wann Holz sprengt und wie Sie es retten Das Problem in Kürze Ein Holzfußboden ohne….

Checkliste aus dem BauCockpit-Blog · 25.11.2026