Fehlerhafte Verlegung von Dehnungsfugen in Estrichen auf Dämmebenen – Risiken, Normkonformität und Sanierung

Kurz zusammengefasst

Fehlerhafte Verlegung von Dehnungsfugen in Estrichen auf Dämmschichten – Risiken, Normkonformität und Sanierung Das Problem in Kürze Ein Estrich auf Dämmschicht…

Wichtigste Punkte

• Fehlerhafte Verlegung von Dehnungsfugen in Estrichen auf Dämmschichten – Risiken, Normkonformität und Sanierung Das Problem in Kürze Ein Estrich auf Dämmschicht….

Checkliste aus dem BauCockpit-Blog · 22.11.2026